


## **Keratek d.o.o negorive ventilirane fasade**



### **Zašto je izgorio „Grenfell Tower“ u Londonu?**

Poučeni požarom ventilirane fasade sa kompozitnim aluminijskim oblogama posebno zadnjim, na „Grenfell Tower“-u u Londonu,

**želimo upozoriti projektante, investitore i izvođače fasada da rješenja moraju biti takva da se ne ugrožavaju ljudski životi i uništavaju objekti sa neadekvatnim oblogama fasada i da se drže propisa: sve ventilirane fasade moraju biti od negorivog materijala! Tj. da zadovoljavaju požarnu klasu A.**

Kompozitni materijali požarne klase B je sendvič od dva vanjska tanka sloja aluminija svaki 0,5 mm debljine i srednji sloj debljine 3 mm ispunjen PU (poliuretan), korišteni kao vanjska obloga ventilirane fasade u Londonu, su

zapaljivi i kod dovoljne topline eksplozivno gore.

To se odnosni posebno na objekte sa više katova!

Čak kompozitni aluminijski sistemi ispunjen PU i aluminijskim hidroksidom koji spadaju u A klasu gorivosti moraju imati ugrađenu požarnu branu. Europske norme traže za sve ventilirane fasade na zgradama sa više katova za sve vrste obložnih materijala iznad prozora da se ugrađuju požarne brane. Na neboderu u Londonu nije bilo ugrađenih požarnih brana.

Korištena termoizolacija od stiropora je

lako zapaljiva i kod sagorijevanja stvara crni zagušljivi plin.

**Objekt je bio prije tri godine saniran za 11 milijuna funti. Navodno je ušteđeno samo 310.000 funti na termoizolaciji!.**

**Zar je toliko koštao život 86 ljudi koji su izgorjeli u objektu ?**




Kako je lako zapaljiva termoizolacija od stiropora na fasadi vidjeli smo nedavno i na studenskom domu "Cvjetno Naselje" u Zagrebu.

Nakon požara u „Grenfell Tower“-u ustanovilo se da u Londonu ima još oko 165 objekata sa sličnom konstrukcijom i svi se trebaju sanirati! Na tržištu ima dosta proizvođača aluminijskih kompozitnih ploča sumnjive kvalitete. U Banja Luci je izvedena fasada prije 10 godina sa sličnim materijalima koja se „lista“ i sada se zamjenjuje. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je nestručno izperforiranim pločama od sličnog materijala došlo do listanja slojeva zbog utjecaja atmosferilija.



Najnoviji slučaj požara na 300m visokom tornju "TORCH TOWER" u Dubaiju je još jedan primjer da fasade moraju biti od negorivog materijala. U nekim zemljama je zabranjena upotreba aluminijskog kompozita klase gorivosti B. To se posebno odnosi na višekatne objekte.



„Keratek d.o.o.“ preferira izvedbu sa negorivim keramičkim, kamenim, vlaknocementnim ili aluminijskim pločama kao što je izvedena ventilirana fasada „Dječji vrtić Vrbani“ i škola u Vrbanima u Zagrebu.

Aluminijске ploče se mogu ugrađivati kao ravne ploče zakovicama u boji ploča, lijepiti sa Sika Tack Panel ljepilom ili kao ovjes u kazetama. Treba napomenuti da Sika Tack Panel spada u klasu gorivosti B, ali ne može gorjeti u tako malom nanosu, niti kapati i širiti požar na negorivoj masi toplinske izolacije od mineralne vune i negorivih aluminijskih ploča.

U prilogu dajemo nekoliko Keratek d.o.o. referenca sa BWM-potkonstrukcijom koje su dokaz negorivosti, trajnosti i estetskog izgleda na kojima i nakon 30 godina nije bilo sanacija niti potrebe sanacija fasada.

**Ukoliko planirate izvedbu ventilirane fasade kontaktirajte nas. Dostavite nam Vaše želje sa vrstom obloge, poglede na fasade sa ucrtanim dimenzijama ploča, presjecima, tlocrtima u autocad formatu.**

**Dostaviti ćemo Vam ponudu za isporuku i izvedbu sa planom montaže, statičkim proračunom i 10 godišnjom garancijom „BWM“ sistema.**

### ***PRIMJERI NEGORIVIH FASADA***



**Gradska vijećnica Moskva, Rusija 10 000m<sup>2</sup>**  
BWM potkonstrukcija ATK 102Minor-  
Keramičke ploče 60x60x1,3 cm



**HOTO TOWER Zagreb 5000m<sup>2</sup>**  
BWM podkonstrukcija ATK100+ATK103 sa  
Keil sidrima, granitne ploče 150x50x2,5cm



**Pliva Azitromicin, izvedeno 1995, 3000m<sup>2</sup>**  
BWM potkonstrukcija  
ATK 102Minor - keramičke ploče  
60x60x1 cm




**Pliva Institut Zagreb, 1200m<sup>2</sup>, BWM**  
potkonstrukcija ATK 102Minor,  
keramičke ploče 90x60x1 cm



**Trgovački centar Riva – Poreč, 3 500m<sup>2</sup>**  
BWM potkonstrukcija ATK 100 SikaTack  
Keramičke ploče 300x100x0,3 cm

**Coca Cola Zagreb**, 3000m<sup>2</sup>,  
BWM potkonstrukcija  
ATK102 Minor, keramičke ploče,  
Marazzi“ 90x60x 1cm



**Hotel "Zenta" Split, 2 800m<sup>2</sup>**  
BWM potkonstrukcija ATK 100, SikaTack  
Keramičke ploče 300x100x0,3 cm

**KTC Opatija**, BWM potkonstrukcija  
ATK 102 Minor , 1800m<sup>2</sup>  
Kamena fasada ploče 120x60x3 cm




**Dječiji vrtić Vrbani – Zagreb, 1500m<sup>2</sup>**  
BWM potkonstrukcija ATK 100- alumini  
Puzzle, SikaTack Ijepilo



**Škola Vrbani – Zagreb, 2.500m<sup>2</sup>**  
BWM potkonstrukcija ATK 100 nitano,  
aluminijiske ploče 3 mm



**"Mall of Split"**  
Trgovački centar Split  
10000 m<sup>2</sup> "Möeding" Terracotta fasade



Stambeno poslovni objekt  
**"Galerija Riječka" Rijeka, 1000m<sup>2</sup>**  
BWM potkonstrukcija ATK 100,  
Keramičke ploče 100x50x1cm



**Grand Centar Zagreb, 3000m<sup>2</sup>**  
BWM potkonstrukcija ATK 102 Minor  
Keramičke ploče 60x60x1 cm

**„Keratek d.o.o. Zagreb“, Lavoslava Ružičke 32, 10000 Zagreb,  
specijalizirana firma za izvedbu ventiliranih fasada**

**Tel: 01/619-82-29, 091 225-14-40**

e-mail: [keratek.ing@gmail.com](mailto:keratek.ing@gmail.com)